

# 中型バスの制動装置のリコールについて

平成 12年11月6日

平成12年11月6日、日産ディーゼル工業株式会社は下記のリコールを運輸大臣に届け出しました。対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございませんが、ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

## 1. 不具合の状況

- 前輪用ブレーキホースに取り付けられた、電気配線とタイヤの間隔を確保するための固定クランプの取付位置が不適切なため、そのままの状態で使用を続けると、当該ブレーキホースが損傷し、最悪の場合、ブレーキ液が漏れ、制動力が低下するおそれがあります。

## 2. 改善の内容

- 全車両、当該ブレーキホースを新品に交換するとともに、固定クランプの取付位置を変更します。

## 3. 対象車両

- 日産ディーゼル工業株式会社が製作している中型バスが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

型式	対象車の含まれる車台番号の範囲 及び製作期間	対象台数
KK-RM252EAN	RM252E-00060～RM252E-00077 平成12年 2月 1日～平成12年 2月25日	2
KK-RM252GAN K-RM252GSN	RM252G-00001～RM252G-00161 平成11年 6月30日～平成12年 9月21日	93

<ご注意>

- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので、詳しくは最寄りのUDトラック販売会社にお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。