

# 燃料装置（燃料タンク）リコールについて

リコール番号4632

（届出日：令和元年12月17日 開始日：令和元年12月18日）

令和元年12月17日、UDトラックス株式会社に車両を供給しているいすゞ自動車株式会社が下記のリコールを国土交通省に届出しました。

対象車両をご愛用のおお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございませんが、ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしくお願ひ申し上げます。

対象車両をご愛用のおお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫ひ申し上げます。

## 1. 不具合の状況

中型トラックの燃料タンクにおいて、ドレンプラグの燃料タンクへの組み付け作業が不適切なため、ドレンプラグが適切に締め付けられていないものがあります。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ドレンプラグ部より燃料が漏れるおそれがあります。

## 2. 改善の内容

全車両、燃料タンクドレンプラグを規定トルクで締め付けます。

## 3. 対象車両

- いすゞ自動車株式会社が製作し、UDトラックス株式会社が販売している中型トラックが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
UD トラックス	2PG-BRR90S2 2PG-BRR90T2 2RG-BRR90S1 2RG-BRR90S2 2RG-BRR90T2	「コンドル」	BRR90-7001459～BRR90-7001493 令和元年10月2日～令和元年10月25日	18	
	2RG-BSR90T2		BSR90-7000129 令和元年10月5日	1	
	2PG-BTR90V2 2RG-BTR90U2 2RG-BTR90V2		BTR90-7000299～BTR90-7000307 令和元年10月7日～令和元年10月25日	6	
	2PG-BVR90U2		BVR90-7000013 令和元年10月2日	1	
	(計10型式)		(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和元年10月2日～令和元年10月25日	(計26台)

### <ご注意>

- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので、詳しくは最寄りのUDトラックス販売会社にお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。

### 【お問い合わせ先】



UDトラックス株式会社 お客様相談室  
〒362-8523 埼玉県上尾市大字壱丁目1番地  
フリーダイヤル 0120-67-2301

オープン時間 月曜日～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00  
但し、会社休業日を除きます。

## 改善箇所説明図



燃料タンク



ドレンプラグ

基準不適合発生箇所

中型トラックの燃料タンクにおいて、ドレンプラグの燃料タンクへの組み付け作業が不適切なため、ドレンプラグが適切に締め付けられていないものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ドレンプラグ部より燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容： 全車両、燃料タンクドレンプラグを規定トルクで締め付ける。

識別： 燃料タンクの品番シールに識別シール（緑色）を貼付する。

注：  は措置する部品を示す。