

座席ベルト（巻取り装置）リコールについて

リコール番号4643

（届出日：令和2年1月16日 開始日：令和2年1月17日）

令和2年1月16日、UDトラックス株式会社に車両を供給しているいすゞ自動車株式会社が下記のリコールを国土交通省に届出しました。

対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございませんが、ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしくご願ひ申し上げます。

対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

1. 不具合の状況

トラックの助手席用座席ベルトにおいて、組み付け設備の調整が不適切なため、巻取り装置ロック機構部のスプリングが屈曲して組み付けられたものがあります。そのため、当該スプリングが構成部品と干渉し、座席ベルトが素早く引き出された際にロックしないおそれがあります。

2. 改善の内容

全車両、助手席用座席ベルトの製造番号を点検し、該当する場合は座席ベルトを良品に交換します。

3. 対象車両

- いすゞ自動車株式会社が製作し、UDトラックス株式会社が販売している中型トラックが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
UD トラックス	2PG-BRR90S2 2PG-BRR90T2 2RG-BRR90S2 2RG-BRR90T2	「コンドル」	BRR90-7001397～BRR90-7001437 令和元年8月24日～令和元年9月16日	39	
	2PG-BRS90S2		BRS90-7000014～BRS90-7000015 令和元年8月28日～令和元年8月28日	2	
	2RG-BSR90S2		BSR90-7000123～BSR90-7000124 令和元年9月13日～令和元年9月13日	2	
	2PG-BTR90U2 2RG-BTR90U2 2RG-BTR90V2		BTR90-7000288～BTR90-7000294 令和元年9月4日～令和元年9月13日	6	
	2KG-BVZ60U2		BVZ60-7000019～BVZ60-7000025 令和元年9月3日～令和元年9月11日	5	
	(計10型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和元年8月24日～令和元年9月16日	(計54台)	

<ご注意>


- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので、詳しくは最寄りのUDトラックス販売会社にお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。

【お問い合わせ先】

UDトラックス株式会社 お客様相談室
〒362-8523 埼玉県上尾市大字壺丁目1番地
フリーダイヤル 0120-67-2301

オープン時間 月曜日～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00
但し、会社休業日を除きます。

改善箇所説明図



トラックの助手席用座席ベルトにおいて、組み付け設備の調整が不適切なため、巻取り装置ロック機構部のスプリングが屈曲して組み付けられたものがある。そのため、当該スプリングが構成部品と干渉し、座席ベルトが素早く引き出された際にロックしないおそれがある。

改善の内容:

全車両、助手席用座席ベルトの製造番号を点検し、該当する場合は座席ベルトを良品に交換する。

識別 : 助手席用座席ベルト下側取り付けボルトに黄色ペイントを塗布する。

注 : は措置する部品を示す。