

小型トラックの排気管のリコールについて

平成 16年4月13日

平成16年4月13日、日産ディーゼル工業株式会社に車両を供給しているいすゞ自動車株式会社が下記のリコールを国土交通大臣に届け出しました。

対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございません。

ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしくお願ひ申し上げます。

対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

1. 不具合の状況

- 交換修理用の排気管において、標準より肉厚の薄い管を使用して製造したため、排気管の強度が不足しているものがあります。そのため、そのまま使用を続けると、排気管が損傷し、騒音が増大するおそれがあります。

2. 改善の内容

- 装着されている排気管を確認し、該当するものは良品と交換します。

3. 対象車両

- いすゞ自動車株式会社が製作し、日産ディーゼル工業株式会社が販売している小型トラックが対象です。
- 通称名はコンドルです。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

型式	対象車の含まれる車台番号の範囲 及び製作期間	対象台数	
KC-BKR66EA KC-BKR66EAV	BKR66E-7740005～BKR661E-7744749 平成7年5月18日～平成11年3月22日	23	
KC-BKR66GAV	BKR66G-7740001～BKR66G-7740163 平成7年6月20日～平成11年2月4日		
KC-BKR66LAR KC-BKR66LAV	BKR66L-7740001～BKR66L-7741439 平成7年5月19日～平成11年3月23日		
KC-BKR71EA KC-BKR71EAV	BKR71E-7740008～BKR71E-7740733 平成7年8月7日～平成11年2月25日		
KC-BKR71GAV	BKR71G-7740028～BKR71G-7740180 平成7年10月28日～平成9年12月1日		
KC-BKR71LAR KC-BKR71LAV	BKR71L-7740001～BKR71L-7740314 平成7年8月4日～平成11年2月26日		
KK-BKR66EA KK-BKR66EAV	BKR66E-7744752～BKR66E-7745661 平成11年4月14日～平成14年3月20日		
KK-BKR66GAV	BKR66G-7740164～BKR66G-7740175 平成11年5月20日～平成13年3月2日		
KK-BKR66LAR KK-BKR66LAV	BKR66L-7741440～BKR66L-7741657 平成11年4月15日～平成13年12月28日		
KK-BKR71EA KK-BKR71EAV	BKR71E-7740738～BKR71E-7741473 平成11年5月11日～平成14年4月9日		
KK-BKR71GAV	BKR71G-7740223～BKR71G-7740384 平成11年5月15日～平成14年3月12日		
KK-BKR71LAR KK-BKR71LAV	BKR71L-7740318～BKR71L-7740761 平成11年4月8日～平成14年4月23日		
計20型式	製作期間の全体の範囲 平成7年5月18日～平成14年4月23日		合計23台

<ご注意>

- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので、詳しくは最寄りのUDトラック販売会社にお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。