

大型トラックの駐車制動装置のリコールについて

平成 18年11月16日

リコール届出番号1762

平成18年11月16日、日産ディーゼル工業株式会社は下記のリコールを国土交通大臣に届け出しました。対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございません。ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

1. 不具合の状況

- 後2軸駆動の3軸車のスプリング式駐車制動装置において、ブリーザホースの取り付け位置が不適切なため、浸水路等を走行した際、当該ホース部から、スプリング室に水が浸入し、スプリングが錆びることがあります。そのため、スプリングが折損し、ダイヤフラムが損傷してエアが漏れ、最悪の場合、走行中駐車ブレーキが作動するおそれがあります。

2. 改善の内容

- 全車両、駐車ブレーキチャンバを点検し、スプリング室内部に錆のあるものは、当該チャンバ（ピギーバック）を対策品と交換します。また、規定の定期交換期間内で錆のないものは、ブリーザ位置を変更します。なお、規定の定期交換期間外で錆のないものは、定期交換を推奨します。

3. 対象車両

- 日産ディーゼル工業株式会社が製作している大型トラックが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

| 型式 | 対象車の含まれる車台番号の範囲 及び製作期間 | 対象台数 |
|-----------|--|-------|
| KL-CW48XH | CW48XH-00001～CW48XH-00220 平成12年 3月 3日～平成15年 3月24日 | 220 |
| KL-CW48YN | CW48YN-00001～CW48YN-00124 平成12年 3月14日～平成15年 3月14日 | 124 |
| KL-CW48YV | CW48YV-00005～CW48YV-00133 平成12年 4月 6日～平成15年 3月 8日 | 12 |
| KL-CW48ZV | CW48ZV-00001～CW48ZV-00291 平成12年 1月19日～平成15年 3月22日 | 291 |
| KL-CW48ZW | CW48ZW-00001～CW48ZW-00049 平成12年 3月13日～平成15年 3月22日 | 49 |
| KL-CW53XH | CW53XH-00001～CW53XH-00955 平成12年 3月28日～平成15年 4月 8日 | 954 |
| KL-CW53YN | CW53YN-00001～CW53YN-00043 平成12年 6月12日～平成15年 1月 8日 | 43 |
| KL-CW53YP | CW53YP-00001～CW53YP-00004 平成12年12月27日～平成14年12月26日 | 4 |
| KL-CW53YS | CW53YS-00001 平成12年 7月23日 | 1 |
| KL-CW55XH | CW55XH-00001～CW55XH-01966 平成12年 2月 5日～平成15年 3月28日 | 1,965 |
| KL-CW55XP | CW55XP-00001～CW55XP-00022 平成12年 3月20日～平成15年 3月24日 | 22 |
| KL-CW55XV | CW55XV-00001～CW55XV-00007 平成12年 6月14日～平成14年 3月12日 | 7 |
| KL-CW55YN | CW55YN-00004～CW55YN-00402 平成12年 2月23日～平成15年 3月27日 | 387 |
| KL-CW55YP | CW55YP-00004～CW55YP-00237 平成12年 3月23日～平成15年 5月 9日 | 194 |
| KL-CW55YS | CW55YS-00001～CW55YS-00047 平成12年 3月14日～平成15年 1月23日 | 47 |
| KL-CW55YV | CW55YV-00003～CW55YV-00021 平成12年 7月11日～平成15年 3月29日 | 9 |
| KL-CW55ZV | CW55ZV-00001～CW55ZV-00284 平成12年 2月17日～平成15年 3月20日 | 284 |
| KL-CW55ZW | CW55ZW-00001～CW55ZW-00024 | 24 |

| 型式 | 対象車の含まれる車台番号の範囲 及び製作期間 | 対象台数 |
|----------|--|----------|
| | 平成13年 2月 2日～平成15年 3月 8日 | |
| KL-CW48A | CW48A-30001～CW48A-30995 平成15年 2月18日～平成17年 7月29日 | 995 |
| KL-CW48E | CW48E-30001～CW48E-30364 平成15年 3月29日～平成17年 7月23日 | 364 |
| KL-CW48G | CW48G-30001～CW48G-30004 平成16年 5月15日～平成17年 3月 3日 | 4 |
| KL-CW48J | CW48J-30001～CW48J-30320 平成15年 3月29日～平成17年 8月 2日 | 320 |
| KL-CW48L | CW48L-30001～CW48L-30122 平成15年 5月12日～平成17年 7月25日 | 122 |
| KL-CW53A | CW53A-30001～CW53A-30716 平成15年 3月31日～平成17年 7月23日 | 716 |
| KL-CW53E | CW53E-30001～CW53E-30004 平成17年 1月11日～平成17年 1月15日 | 4 |
| KL-CW55A | CW55A-30001～CW55A-31049 平成15年 2月21日～平成17年 8月22日 | 1,049 |
| KL-CW55E | CW55E-30001～CW55E-30369 平成15年 4月 2日～平成17年 7月28日 | 369 |
| KL-CW55J | CW55J-30001～CW55J-30171 平成15年 3月28日～平成17年 7月25日 | 171 |
| 計28型式 | 製作期間の全体の範囲 平成12年1月19日～平成17年8月22日 | 合計8,751台 |

<ご注意>

- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので詳しくは最寄りのUDトラック販売会社にお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。