

# 中型マフラのリコール届出の件

平成 15年7月1日

平成15年7月1日、日産ディーゼル工業株式会社は下記のリコールを国土交通省に届け出しました。

対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございません。

ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしくご依頼申し上げます。

対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

## 1. 不具合の状況

- 騒音防止装置の消音器（マフラ）において、当該マフラの内部構造が不適切なため、走行中の排出ガス温度および原動機の振動等により当該マフラの内部部品が損傷して異音が発生し、そのままの状態で使用を続けると、排出ガス入口パイプの溶接部に亀裂が生じ、排出ガスが漏れるおそれがあります。

## 2. 改善の内容

- 全車両、当該マフラを対策品と交換します。

## 3. 対象車両

- 日産ディーゼル工業株式会社が製作している中型トラックが対象です。
- 通称名はコンドルです。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

型式	対象車の含まれる車台番号の範囲 及び製作期間	対象台数
KK-LK25A	LK25A-00002～LK25A-00085 平成14年5月27日～平成15年4月16日	84
KK-LK26A	LK26A-00001～LK26A-00090 平成14年2月22日～平成15年4月16日	83
KK-MK12A	MK12A-00001～MK12A-00232 平成14年4月26日～平成15年4月16日	230
KK-MK21A	MK21A-00001～MK21A-00834 平成14年2月22日～平成15年4月16日	817
KK-MK25A	MK25A-00001～MK25A-04179 平成14年2月22日～平成15年4月17日	3,800
KK-MK25B	MK25B-00002～MK25B-00362 平成14年6月11日～平成15年4月17日	321
KK-MK26A	MK26A-00001～MK26A-00512 平成14年2月22日～平成15年4月16日	490
KK-MK26B	MK26B-00001～MK26B-00038 平成14年6月25日～平成15年4月17日	35
KL-PK25A	PK25A-00002～PK25A-00303 平成14年4月26日～平成15年4月16日	280
KL-PK26A	PK26A-00002～PK26A-00349 平成14年4月26日～平成15年4月18日	334
KL-PW25A	PW25A-00001～PW25A-00108 平成14年5月31日～平成15年4月18日	108
計11型式	製作期間の全体の範囲 平成14年2月22日～平成15年4月18日	合計6,582台

<ご注意>

- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので、詳しくは最寄りのUDトラック販売会社にお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。