

# 大型トラックの燃料装置のリコールについて

平成 14年10月3日

平成14年10月3日、日産ディーゼル工業株式会社は下記のリコールを国土交通大臣に届け出しました。対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございませんが、ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

## 1. 不具合の状況

- 燃料装置において、サプライポンプとコモンレール間の燃料チューブを固定するチューブサポートの形状が不適切なため、前側燃料チューブの固定が不十分なものがあり、原動機の振動により前側燃料チューブ根元部に応力が発生し、そのままの状態で使用を続けると、当該部に亀裂が発生し、燃料が漏れるおそれがあります。

## 2. 改善の内容

- 全車両、燃料チューブサポート、クランプ及び前側燃料チューブを対策品に交換します。

## 3. 対象車両

- 日産ディーゼル工業株式会社が製作している大型トラックが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

型式	対象車の含まれる車台番号の範囲 及び製作期間	対象台数
KL-CD48XNH改	CD48XN-00002～CD48XN-00024 平成12年 6月 2日～平成14年 6月26日	6
KL-CD48XRH改	CD48XR-00004～CD48XR-00006 平成13年 7月 2日～平成13年 9月21日	3
KL-CD48XTH改	CD48XT-00011 平成14年 5月22日	1
KL-CV27XMH	CV27XM-00001～CV27XM-00067 平成12年 5月25日～平成14年 9月11日	67
KL-CV27XPH	CV27XP-00001～CV27XP-00010 平成12年 7月26日～平成14年 6月14日	10
KL-CV27XSH	CV27XS-00003～CV27XS-00017 平成11年11月11日～平成14年 7月22日	15
KL-CV27XZH	CV27XZ-00001～CV27XZ-00081	81

型式	対象車の含まれる車台番号の範囲 及び製作期間	対象台数
	平成11年11月11日～平成14年 8月27日	
KL-CV27YNH	CV27YN-00002～CV27YN-00195 平成11年11月11日～平成14年 9月17日	192
KL-CV27YPH	CV27YP-00001～CV27YP-00014 平成12年 7月11日～平成14年 9月 5日	12
KL-CV27YTH	CV27YT-00001～CV27YT-00008 平成12年10月12日～平成14年 1月16日	8
KL-CV27YVH	CV27YV-00001 平成12年 7月17日	1
KL-CV27YZH KL-CV27YZP KL-CV27YZU	CV27YZ-00004～CV27YZ-00222 平成11年11月11日～平成14年 9月10日	129
計 1 4 型式	製作期間の全体の範囲 平成11年11月11日～平成14年 9月17日	計525台

<ご注意>

- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので、詳しくは最寄りのUDトラック販売会社にお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。