

# 小型トラックの燃料装置（サプライポンプ）のリコールについて

平成 27年7月23日

## リコール届出番号3613

平成27年7月23日、UDトラックス株式会社に車両を供給しているいすゞ自動車株式会社が下記のリコールを国土交通省に届出しました。

対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございませんが、ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしくごお願い申し上げます。

対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

## 1. 不具合の状況

- 小型トラックの燃料噴射装置において、サプライポンプをエンジンに取付ける締付指示が不適切なため、締結力が不足しているものがあります。そのため、そのまま使用を続けると、サプライポンプ取付けボルトの締結部が緩んで振動が増大し、最悪の場合、燃料パイプが亀裂し、燃料が漏れるおそれがあります。

## 2. 改善の内容

- 全車両、サプライポンプ締結部の点検を行ない、緩んでいる場合はエンジンを良品に交換、緩んでいない場合は増締めを行います。

## 3. 対象車両

- いすゞ自動車株式会社が製作し、UDトラックス株式会社が販売している小型トラックが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール対 象車 の台数
BKG-BJR85A BKG-BJR85AD BKG-BJR85AN	「コンドル」	BJR85-7000001～BJR85-7000099 平成19年3月8日～平成22年4月9日	99
BKG-BJS85A BKG-BJS85AN		BJS85-7000001～BJS85-7000017 平成19年3月23日～平成21年12月1日	17
BDG-BKR85A BDG-BKR85AD BDG-BKR85AN BDG-BKR85N BDG-BKR85R BKG-BKR85A BKG-BKR85AD BKG-BKR85AN BKG-BKR85AR		BKR85-7000001～BKR85-7000135 平成19年3月8日～平成22年4月3日	135
PDG-BKR85YN		BKR85Y-7000001～BKR85Y-7000009 平成19年5月15日～平成22年4月1日	9
BDG-BKS85A BDG-BKS85AD BDG-BKS85AN		BKS85-7000001～BKS85-7000018 平成19年7月10日～平成22年2月10日	18
BKG-BLR85AN BKG-BLR85AR BKG-BLR85N		BLR85-7000001～BLR85-7000034 平成19年3月13日～平成22年1月7日	34
BKG-BLS85AR		BLS85-7000001～BLS85-7000003 平成19年3月19日～平成19年6月30日	3
BDG-BMR85AN BDG-BMR85AR BDG-BMR85N BDG-BMR85R BKG-BMR85AN BKG-BMR85AR BKG-BMR85N BKG-BMR85R		BMR85-7000001～BMR85-7000139 平成19年3月5日～平成22年4月3日	139
BKG-BNR85AR		BNR85-7000001～BNR85-7000015 平成19年5月8日～平成22年1月8日	15

型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール対 象車 の台数
BKG-BNS85AR		BNS85-7000001 平成21年11月3日	1
BDG-BPR85AN BDG-BPR85AR BKG-BPR85AN BKG-BPR85AR		BPR85-7000001～BPR85-7000261 平成19年1月18日～平成22年4月5日	261
BDG-BPS85AN BDG-BPS85AR		BPS85-7000001～BPS85-7000029 平成19年1月17日～平成22年1月7日	29
(計38型式)		(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成19年1月17日～平成22年4月9日

交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両が特定できないもの

部品番号	対象部品の製作期間	対象数
8-98030481-0 8-98030482-0 8-98030486-0 8-98030489-0 8-98030490-0 8-98030496-0 8-98030497-0 8-98030498-0	平成18年12月15日～平成21年12月18日	4
	合計	(計4個)

<ご注意>

- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので、詳しくは最寄りのUDトラックス販売会社にお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。

【お問い合わせ先】

UDトラックス株式会社 お客様相談室


〒362-8523 埼玉県上尾市大字壺丁目1番地

フリーダイヤル 0120-67-2301

オープン時間 月曜日～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00

但し、会社休業日を除きます。

## 改善箇所説明図



小型トラックの燃料噴射装置において、サプライポンプをエンジンに取付ける締付指示が不適切なため、締結力が不足しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、サプライポンプ取付けボルトの締結部が緩んで振動が増大し、最悪の場合、燃料パイプが亀裂し、燃料が漏れるおそれがある。

### 改善の内容:

全車両、サプライポンプ締結部の点検を行ない、緩んでいる場合はエンジンを良品に交換、緩んでいない場合は増締めを行う。

識別：エンジンヘッドカバー上側に黄色ペイントを塗布する。

注：  は措置する部品を示す。