

大型トラック後輪制動装置のリコール

平成 28年12月1日

リコール届出番号3929 リコール開始日：平成28年12月26日

UDトラックス株式会社は下記のリコールを国土交通省に届出しました。
対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございません。
ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）
をお受けいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

1. 不具合の状況

- 大型トラックの後輪制動装置において、ブレーキチャンバーの強度が不足しているため、高速道路における路側帯との区分線（バイブラライン）上を時速80km/hで走行した際の振動周波数によってブレーキチャンバーに亀裂が生じることがあります。そのため、そのままの状態で使用を続けると亀裂が進行し、最悪の場合、当該チャンバーが分離するおそれがあります。

2. 改善の内容

- 全車両、後輪のブレーキチャンバーを確認し、未対策品が装着されている場合には、ブレーキチャンバーアセンブリを対策品と交換します。

3. 対象車両

- UDトラックス株式会社が製作している大型トラックが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	リコール対 象車の台数
UDトラック ス	ADG-CG2YA	「クオン」	CG2YA-00001 ~ CG2YA-30025 平成17年4月20日 ~ 平成22年7月 12日	63
	ADG-CG2ZA		CG2ZA-00004 ~ CG2ZA-30043 平成17年4月20日 ~ 平成22年7月8 日	138
	ADG-CG4XA		CG4XA-00001 ~ CG4XA-30020 平成17年7月21日 ~ 平成22年5月 22日	49
	ADG-CG4XL PKG-CG4XL		CG4XL-00001 ~ CG4XL-30002 平成17年8月29日 ~ 平成20年1月7 日	17
	ADG-CG4YA ADG-CG4YA改 PKG-CG4YA PKG-CG4YA改		CG4YA-00001 ~ CG4YA-30065 平成17年6月8日 ~ 平成22年7月1 日	214
	ADG-CG4YE PKG-CG4YE PKG-CG4YE改		CG4YE-00001 ~ CG4YE-30013 平成17年10月6日 ~ 平成22年2月 11日	27
	ADG-CG4YL PKG-CG4YL改		CG4YL-00001 ~ CG4YL-30010 平成17年4月20日 ~ 平成22年6月 11日	38
	ADG-CG4ZA ADG-CG4ZA改 PKG-CG4ZA PKG-CG4ZA改		CG4ZA-00009 ~ CG4ZA-32187 平成17年1月10日 ~ 平成22年7月 20日	5,388
	ADG-CG4ZE ADG-CG4ZE改 PKG-CG4ZE		CG4ZE-00005 ~ CG4ZE-30353 平成17年6月8日 ~ 平成22年7月13 日	866
	ADG-CG4ZL ADG-CG4ZL改 PKG-CG4ZL		CG4ZL-00002 ~ CG4ZL-30163 平成17年6月13日 ~ 平成22年7月 16日	407
	ADG-CG4ZM ADG-CG4ZM改 PKG-CG4ZM PKG-CG4ZM改		CG4ZM-00001 ~ CG4ZM-30030 平成17年4月20日 ~ 平成22年6月 26日	93
	LDG-CG5XA			CG5XA-00101 ~ CG5XA-00103 平成24年3月8日 ~ 平成24年3月12 日

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	リコール対 象車の台数
	LDG-CG5YA LKG-CG5YA QKG-CG5YA		CG5YA-00101 CG5YA-30025 平成22年7月15日～平成27年7月 27日	75
	LKG-CG5YE QKG-CG5YE		CG5YE-00101～CG5YE-10014 平成22年7月26日～平成26年4月9 日	16
	LDG-CG5YL QKG-CG5YL		CG5YL-00101～CG5YL-30007 平成23年6月7日～平成27年6月6 日	15
	LDG-CG5ZA LKG-CG5ZA LKG-CG5ZA改 QDG-CG5ZA QKG-CG5ZA QKG-CG5ZA改 QPG-CG5ZA		CG5ZA-00102～CG5ZA-32269 平成22年5月10日～平成27年8月5 日	6,878
	LDG-CG5ZE LKG-CG5ZE QDG-CG5ZE QKG-CG5ZE QPG-CG5ZE		CG5ZE-00102～CG5ZE-30170 平成22年7月16日～平成27年8月5 日	677
	LDG-CG5ZL LKG-CG5ZL QKG-CG5ZL QPG-CG5ZL		CG5ZL-00101～CG5ZL-30103 平成22年7月13日～平成27年7月 29日	389
	LKG-CG5ZM QKG-CG5ZM		CG5ZM-00101～CG5ZM-30045 平成22年8月20日～平成27年7月9 日	122
	ADG-CX2YA ADG-CX2YA改		CX2YA-00001～CX2YA-30013 平成17年4月20日～平成22年7月 16日	32
	ADG-CX4YA ADG-CX4YA改 PKG-CX4YA PKG-CX4YA改		CX4YA-00002～CX4YA-30161 平成17年6月8日～平成22年7月16 日	299
	ADG-CX4YL ADG-CX4YL改		CX4YL-00001～CX4YL-30069 平成17年6月13日～平成22年7月 13日	196
	LDG-CX5YA LDG-CX5YA改 LKG-CX5YA LKG-CX5YA改 QDG-CX5YA		CX5YA-00101～CX5YA-30044 平成22年8月31日～平成27年7月 31日	236

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数
	QKG-CX5YA QKG-CX5YA改			
	LDG-CX5YL LDG-CX5YL改 QDG-CX5YL QDG-CX5YL改 QKG-CX5YL QKG-CX5YL改		CX5YL-00101 ~ CX5YL-30034 平成22年8月3日 ~ 平成27年7月28日	102
	(計 75型式)	(1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成17年1月10日 ~ 平成27年8月5日	(計 16,340台)

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

<ご注意>

- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので、詳しくは最寄りのUDトラック販売会社にお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。

【お問い合わせ先】

UDトラック株式会社 お客様相談室


〒362-8523 埼玉県上尾市大字壺丁目1番地

フリーダイヤル 0120-67-2301

オープン時間 月曜日～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00

但し、会社休業日を除きます。

改善箇所説明図



大型トラックの後輪制動装置において、ブレーキチャンバーの強度が不足しているため、高速道路における路側帯との区分線（バイブラライン）上を時速80 km/hで走行した際の振動周波数によってブレーキチャンバーに亀裂が生じることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると亀裂が進行し、最悪の場合、当該チャンバーが分離するおそれがある。

改善の内容

全車両、後輪のブレーキチャンバーを確認し、未対策品が装着されている場合には、ブレーキチャンバーアッセンブリを対策品と交換する。

注： 内は交換部品を示す。

識別：対策品の交換終了は、運転席側ドア開口部のドアストライカー部分に白色ペイントを塗布する。