

小型トラックの坂道発進補助電磁弁のリコールについて

平成 18年8月3日

リコール届出番号1708

平成18年8月3日、日産ディーゼル工業株式会社に車両を供給しているいすゞ自動車株式会社が下記のリコールを国土交通大臣に届け出しました。対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございません。ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

1. 不具合の状況

- 坂道発進補助装置（HSA：ヒル・スタート・エイド）装着車両において、制御用電磁弁の防水構造が不適切なため、内部に融雪剤を含んだ水が浸入するものがあります。そのため、内部が錆びて、HSA作動時に油圧回路が閉塞したままとなり、ブレーキが引きずり、最悪の場合、ブレーキが過熱して発火するおそれがあります。

2. 改善の内容

- 全車両、坂道発進補助電磁弁を対策品に交換します。

3. 対象車両

- いすゞ自動車株式会社が製作し、日産ディーゼル工業株式会社が販売している小型トラックが対象です。
- 通称名はコンドルです。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

型式	対象車の含まれる車台番号の範囲 及び製作期間	対象台数
KC-BKR66E KC-BKR66EA KC-BKR66EAV KC-BKR66ED KC-BKR66EP KC-BKR66ER KK-BKR66EAV	BKR66E-7740007～BKR66E-7745158 平成7年5月19日～平成11年12月17日	1,409
KC-BKR66GAV KC-BKR66GN	BKR66G-7740001～BKR66G-7740161 平成7年6月20日～平成11年1月15日	64
KC-BKR66LAR KC-BKR66LAV KC-BKR66LR KC-BKR66LV KC-BKR66LVX KK-BKR66LV	BKR66L-7740001～BKR66L-7741475 平成7年5月19日～平成11年7月28日	1,028
KC-BKR71EA KC-BKR71EAV KC-BKR71ER KC-BKR71ET	BKR71E-7740005～BKR71E-7740735 平成7年7月21日～平成11年3月20日	361
KC-BKR71GAV KC-BKR71GN	BKR71G-7740020～BKR71G-7740214 平成7年9月23日～平成11年1月15日	25
KC-BKR71LAR KC-BKR71LAV KC-BKR71LR KC-BKR71LV	BKR71L-7740001～BKR71L-7740317 平成7年8月4日～平成11年3月16日	268
KC-BKS66GA KC-BKS66GAR KC-BKS66GAV	BKS66G-7740025～BKS66G-7740067 平成9年4月16日～平成11年1月30日	24
KC-BKS71GR	BKS71G-7740002～BKS71G-7740218 平成7年7月18日～平成11年2月20日	78
KC-BKS71LAR KC-BKS71LAV	BKS71L-7740001～BKS71L-7740006 平成9年4月3日～平成10年11月18日	5
KC-BPR66GR KC-BPR66GV	BPR66G-7740001～BPR66G-7740034 平成7年7月21日～平成9年3月17日	24
KC-BPR66LR KC-BPR66LV	BPR66L-7740001～BPR66L-7741057 平成7年5月17日～平成11年2月25日	733

型式	対象車の含まれる車台番号の範囲 及び製作期間	対象台数
KC-BPR66PR KC-BPR66PV	BPR66P-7740001～BPR66P-7740073 平成7年6月20日～平成9年3月5日	61
KC-BPR70LR KC-BPR70LV	BPR70L-7740001～BPR70L-7740133 平成7年8月5日～平成11年2月24日	128
KC-BPR70LYR	BPR70LY-7740001～BPR70LY-7740017 平成7年9月5日～平成10年12月15日	15
KC-BPR70PR KC-BPR70PV	BPR70P-7740001～BPR70P-7740112 平成7年7月18日～平成11年2月23日	97
KC-BPR70PYR	BPR70PY-7740001～BPR70PY-7740015 平成8年5月27日～平成9年5月19日	15
KC-BPR71GR KC-BPR71GV	BPR71G-7740014～BPR71G-7740211 平成7年7月19日～平成10年12月15日	93
KC-BPR71LR KC-BPR71LV KK-BPR71LV	BPR71L-7740002～BPR71L-7741841 平成7年5月18日～平成12年2月15日	1,223
KC-BPR71PR KC-BPR71PV	BPR71P-7740003～BPR71P-7740637 平成7年6月3日～平成11年2月9日	503
KC-BPR72GR KC-BPR72GV	BPR72G-7740028～BPR72G-7740047 平成9年12月16日～平成10年11月16日	9
KC-BPR72LR KC-BPR72LV	BPR72L-7740002～BPR72L-7740252 平成9年4月17日～平成11年2月20日	66
KC-BPR72PR KC-BPR72PV	BPR72P-7740001～BPR72P-7740086 平成9年4月17日～平成11年2月27日	47
KC-BPS71GN	BPS71G-7740002～BPS71G-7740014 平成7年10月6日～平成8年10月11日	8
KC-BPS71LN	BPS71L-7740002～BPS71L-7740071 平成7年7月20日～平成9年3月13日	66
KC-BPS72GN	BPS72G-7740001～BPS72G-7740007 平成9年6月3日～平成10年6月15日	2
KC-BPS72LN	BPS72L-7740001～BPS72L-7740035 平成9年4月23日～平成11年1月13日	16
計60型式	製作期間の全体の範囲 平成7年5月17日～平成12年2月15日	合計6,368台

<ご注意>

- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので詳しくは最寄りのUDトラックス販売会社にお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。

