

# 小型CNGトラックの燃料装置のリコールについて

平成 16年6月29日

平成16年6月29日、日産ディーゼル工業株式会社に車両を供給している、いすゞ自動車株式会社が下記のリコールを国土交通大臣に届け出しました。

対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございません。

ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

## 1. 不具合の状況

- 圧縮天然ガス自動車（CNG車）において、燃料を供給する高圧レギュレータのプラグの締付力が不足しているため、エンジンの始動時に発生するガス圧の衝撃により、当該プラグが緩むものがあります。そのため、そのまま使用を続けると、プラグに取付けられているオーリングが損傷し、燃料が漏れるおそれがあります。

## 2. 改善の内容

- 全車両、点検し、当該プラグを増し締めします。なお、燃料漏れのあるものは、オーリングを新品と交換します。

## 3. 対象車両

- いすゞ自動車株式会社が製作し、日産ディーゼル工業株式会社が販売している小型CNGトラックが対象です。
- 通称名はコンドルです。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

型式	対象車の含まれる車台番号の範囲 及び製作期間	対象台数
KR-BKR81E (改) KR-BKR81E3N (改) KR-BKR81EAV (改) KR-BKR81EP (改)	BKR81E-7000001～BKR81E-7000591 平成14年 5月14日～平成15年10月6日	40
KR-BKR81GN (改)	BKR81G-7000096 平成15年 8月 5日	1
KR-BKR81LAV (改) KR-BKR81LV (改)	BKR81L-7000054～BKR81L-7000315 平成14年 9月 4日～平成15年12月26日	21
KR-BPR72GV (改)	BPR72G-7740137 平成15年 7月10日	1
KR-BPR72LR (改) KR-BPR72LV (改)	BPR72L-7740451～BPR72L-7740584 平成14年 5月30日～平成15年12月 2日	22
KR-BPR72PV (改)	BPR72P-7740185～BPR72P-7740186 平成14年 8月 5日～平成14年 8月 6日	2
計11型式	製作期間の全体の範囲 平成14年5月14日～平成15年12月26日	合計87台
XXXX計6型式	XXXX製作期間の全体の範囲 XXXX平成22年9月22日～平成23年4月6日	XXXX合計71台

<ご注意>

- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので、詳しくは最寄りのUDトラックス販売会社にお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。